

VÝMĚNA MĚŘIČŮ TEPLA NA RADIÁTORECH V BYTĚ

Na jaře příštího roku bude konec garantované životnosti našich radiátorových měřičů tepla.

Protože se objevily první případy poruch těchto měřičů, je nutné provést co nejdříve jejich výměnu ve všech bytových jednotkách. Stávající měřiče jsou mimo záruku od dodavatele.

Aktuálně vybíráme nejvhodnější a cenově nejvýhodnější řešení, poptáno více než deset firem. Maximální odhad celkových nákladů za oba domy je 100tis Kč s DPH. Platba za měřiče by byla financována z fondu oprav.

Protože náklad na hromadnou výměnu je vyšší, než dovolí stanovy výboru SVJ realizovat bez hlasování vlastníků, je nutné znát Váš názor před případnou realizací.

Ve vaší poštovní schránce najdete hlasovací lístek. Prosíme o vhození vyplněného lístku do schránky číslo 15 (dům 572) / číslo 24 (dům 571) nejpozději do 4. října 2013 (pátek).

Děkujeme,

Výbor SVJ